


Verification Report

NYGM0000016

Data Matrix - ECC 200



0,0/10/660 (F)

Version du logiciel:	0.8.4468	N° de série:	15249
Vérifié le:	15:47:41 03/10/2017 (+0100)	Date du calibrage d'usine:	08/06/2017
Décodage:	08:21:21 03/11/2017 (+0100)	User calibration date:	03/10/2017

Réflectance Minimum	4%
Réflectance Maximum	59%
Dim X	301 µm
Dim Y	298 µm
Engraissement sur l'axe X	16 µm, 5%
Engraissement sur l'axe Y	65 µm, 22%

Paramètre ISO	Grade	Pourcentage
Grade général	0 (F)	
Décodage	4 (A)	
Contraste	2 (C)	55%
Non- Uniformité Axiale	4 (A)	1%
Non- Uniformité de Grille	4 (A)	15%
Modulation	0 (F)	
Marge de réflectance	0 (F)	
Correction d'erreur non utilisée	4 (A)	100%
Uniformité de contraste		1%
Défaut du repère fixe	3 (B)	
Partie gauche du "L"	4 (A)	
Partie basse du "L"	4 (A)	
Zone de silence de gauche	4 (A)	
Zone de silence du bas	3 (B)	
Bordure alternée	4 (A)	
Moyenne (DRP)	3 (B)	

Standard: ISO/IEC 15415

Symbology Specification: ISO/IEC 16022

Verifier Conformance Standard: ISO/IEC 15426-2

Axicon Camera Verifier 0.8.4468

Axicon Auto ID Limited www.axicon.com